



Vannverksmelding 6-2009

Driftsstans/Misfarging

Kirkevik vannverk, 4 Oktober 2009

Hva:

- Det har i løpet av kvelden blitt meldt om dels sviktende vannforsyning og misfarging av vannet.

Årsak:

- Årsaken var en ventil til styringen av kompressoren som hang, slik at trykktanken ble fylt med luft.

Hva skjer videre:

- Feilen er rettet.
- Eventuell misfarging er et resultat av driftsstans/feil. Det er en del avleiringer i ledningsnett og trykkendringer gjør at avleiringer i ledningsnett løses. Dette gir en del humus i vannet på tappepunktene.

Med vennlig hilsen Styret

Kirkevik 4 Oktober 2009